

FACDOS

We Polish The World!

FACDOS

We Polish The World!

MADE IN GERMANY

УДАЛЕНИЕ
Опыла краски, промышленной пыли, смолы, мусора или аналогичных загрязнений.

P1 plus, P1 УДАЛЕНИЕ
Шлифовальных потертостей, царапин, апельсиновой корки, пузырей, остатков краски, окисления, аналогичных дефектов

УДАЛЕНИЕ
Антиголограмм и небольших потертостей

ОЧИСТКА
И легкая защита поверхности в один проход, без разводов

ЗАЩИТА
Окрашенной поверхности



CLAY SPRAY
750 ml
Item No. F500403



CLEANING CLAY
100 g metal tin
Item No. F500401
200 g metal tin
Item No. F500402



P1 plus КРУПНОАБРАЗИВНАЯ FINE CUT - [progress bar] + HEAVY CUT

FAST CUT COMPOUND
500 g
Item No. F500019
1 kg
Item No. F500021



C1 PLUS CUTTING PAD
180 mm, 25 mm, pack of 2
Item No. F500020



WHITE (HARD)
150 mm, 5 mm, Box of 10
Item No. F500308
150 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500301
180 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500313



P1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ FINE CUT - [progress bar] + HEAVY CUT

UNIVERSAL FINE COMPOUND
500 g
Item No. F5010001
1,3 kg/1 l
Item No. F500001



LAMBSWOOL
133 mm, pack of 2
Item No. F500007
160 mm, pack of 2
Item No. F500013
180 mm, pack of 2
Item No. F500018



WHITE (HARD)
150 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500308
150 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500301
80 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500312



C1 CUTTING PAD
115 mm, 15 mm, pack of 2
Item No. F500019
140 mm, 25 mm, pack of 2
Item No. F500020
175 mm, 15 mm, pack of 2
Item No. F500021



BLUE (MEDIUM)
150 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500309
150 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500302
80 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500311

P2 АНТИГОЛОГРАММНАЯ FINE CUT - [progress bar] + HEAVY CUT



P2 HOLOGRAM REMOVER
500 ml
Item No. F500002



HOLOGRAM REMOVER PAD
135 mm, 15 mm, pack of 2
Item No. F500011
160 mm, 25 mm, pack of 2
Item No. F500021
175 mm, 25 mm, pack of 2
Item No. F500015



BLACK (SOFT)
150 mm, 5 mm, Box of 10
Item No. F500010
150 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500003
80 mm, 5 mm, Box of 25
Item No. F500013



P3 CLEAN & PROTECT SPRAY
750 ml
Item No. F500003
10 litres
Item No. F500206



MX MICROFIBRE POLISHING CLOTH
40 x 40 cm, pack of 2, grey
Item No. F500014
40 x 40 cm, 1 supplied, blue
Item No. F500015



P4 HIGH GLOSS HAND POLISH
500 ml
Item No. F5050004
1 litre
Item No. F500004



K4 HAND POLISHING PAD SOFT
110 mm, 1 supplied
Item No. F500013



MX MICROFIBRE POLISHING CLOTH
40 x 40 cm, pack of 2, grey
Item No. F500014
40 x 40 cm, 1 supplied, blue
Item No. F500015

ПРИМЕНЕНИЕ
Возьмите небольшое количество (около 25 г) очищающей глины. Счистите загрязненную поверхность с помощью CLAY СПРЕЙ. Протрите глиной влажную поверхность, пока глина не уберет все частицы грязи.
Обратите внимание: при очистке применяйте легкое давление, чтобы предотвратить повреждение поверхности. Периодически перемешивайте глину. Утилизируйте сильно загрязненную часть глины, чтобы избежать появления царапин на поверхности.

П1 plus КРУПНОАБРАЗИВНАЯ ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуем использовать с зеленым полировальным кругом C1 plus CUTTING PAD (риска P1500 и выше). Нанесите небольшое количество пасты P1 plus FAST CUT COMPOUND на поврежденную поверхность или круг. Равномерно распределите по площади поверхности на низкой скорости (около 1000 об / мин), затем увеличьте скорость до ок. 1800 об / мин и отполируйте область под легким давлением. Обратите внимание: во избежание повреждения поверхности убедитесь, что вы используете чистый полировальный круг

П1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИМЕНЕНИЕ
Выберите меховой полировальный круг L1 LAMBSWOOL (риска P3000 и мельче) или синий полировальный круг C1 CUTTING PAD (риска P3000 и мельче) в зависимости от типа поврежденной обработанной поверхности. Нанесите небольшое количество пасты P1 UNIVERSAL FINE COMPOUND на поверхность и равномерно распределите по площади на низкой скорости (около 1000 об / мин), затем увеличьте скорость до ок. 1800 об / мин и отполируйте область под легким давлением. Обратите внимание: во избежание повреждения поверхности убедитесь, что вы используете чистый полировальный круг

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесите небольшое количество антиголограммной пасты P2 HOLOGRAM REMOVER на черный полировальный круг H2 HOLOGRAM REMOVER PAD или непосредственно на поверхность. Равномерно распределите по площади на низкой скорости (около 1000 об / мин), затем увеличьте скорость до около 1500 об / мин и отполируйте область под легким давлением. Мы рекомендуем использовать орбитальную полировальную машину для быстрой и оптимальной полировки. Обратите внимание: во избежание повреждения поверхности убедитесь, что вы используете чистый полировальный круг

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесите небольшое количество спрея P3 CLEAN & PROTECT SPRAY на поверхность, равномерно распределите и без давления, используя микрофибру MX MICROFIBRE POLISHING CLOTH протрите поверхность насухо. Используйте чистую микрофибру, чтобы предотвратить повреждение поверхности

ПРИМЕНЕНИЕ
Равномерно тонким слоем нанесите воск P4 HIGH GLOSS HAND POLISH, используя ручную аппликатор K4 HAND POLISHING PAD SOFT, оставьте воск высохнуть на прим. 2 минуты. Затем вытрите излишки с помощью двухсторонней микрофибры. Обратите внимание: поверхности должны быть чистыми и сухими. Не используйте под прямыми солнечными лучами или на очень горячих поверхностях